

WYKAZ TREŚCI DOKUMENTACJI

1. Opis techniczny

2. Ryzyki architektoniczno-konstrukcyjne

3. Rzut tarasu, rzut fundamentów, belostady

Rys. Nr A1-01

4. Plan ogólny

Rys. Nr A1-02

5. Plan ogólny z widokami i podziałem na działki

Rys. Nr A1-03


6. Plan ogólny z widokami

Rys. Nr A1-04

zadaszenia tarasu przy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jesionce gmina Wiskitki.

Projekt opracował:

KAZIMIERZ DOMAGAŁA
Uprawniony Inżynier Budownictwa
Upr. bud, Nr ewid. - 2452/61 z art. 362
oraz Nr ewid. 104/63 Prawa bud. Dz.U. Nr 7
z 1961 r., poz. 46 § 29 § 6 ust. 1 pkt. 1
96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 52
tel. 046 833 21 10



Skierniewice, 22.04.2002r.

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI

1. Opis techniczny
2. Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne
3. Rzut tarasu, rzut fundamentów, balustrady Rys. Nr AB-01
4. Przekrój poprzeczny A-A Rys. Nr AB-02
5. Elewacja wschodnia i północna zadaszenia,
rzut więźby dachowej Rys. Nr AB-03
6. Rysunki elementów konstrukcji stalowej
zadaszenia tarasu Rys. Nr AB-04

OPIS TECHNICZNY

do projektu zadaszenia tarasu przy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jesionce.

Istniejące zadaszenie nad tarasem o konstrukcji stalowej i pokryciu płytami falistymi PCW należy rozebrać z uwagi na zły stan techniczny, za wyjątkiem słupa stalowego rurowego o średnicy 70 mm, który zostanie wykorzystany w nowej projektowanej konstrukcji stalowej.

Od strony wschodniej tarasu została zaprojektowana nowa ścianka z cegły klinkierowej licowej na fundamencie betonowym B-15 w którym zostaną osadzone słupy stalowe z rur kwadratowych 100x100x4 mm w ilości trzech sztuk, podpierające dach zadaszenia. Ściankę wykonać z cegły klinkierowej licowej na zaprawie cementowej ze spoinami wklęsłymi. Na wierzchu ścianki wykonać gzyms żelbetowy grubości 8 cm i wysięgu poza lico ściany 10 cm.

Konstrukcję dachu zadaszenia stanowią trzy płatwie z rur kwadratowych 100x100x4 mm, oparte na słupach stalowych i otworach wykutych w ścianie budynku w ilości trzech sztuk

Wykonanie konstrukcji połączeń dachowych dwuspadowych podano na rysunku Nr AB-02 i Nr AB-03.

Krokwie i jętki wykonać z drewna sosnowego struganego i polakierowanego dwukrotnie lakierem bezbarwnym.

Elementy konstrukcji stalowej łączyć poprzez spawanie. Elementy konstrukcji stalowej zadaszenia podano na rysunku Nr AB-04.

Konstrukcję stalową należy oczyścić, pomalować farbą antykorozyjną UNIKOR oraz dwukrotnie farbą chlorokauczukową w kolorze mahoniowym.

Istniejącą posadzkę na tarasie i schodach od strony południowej i północnej należy skuć, wyrównać oraz ułożyć płytki klinkierowe

antypoślizgowe na zaprawie „ATLAS”. Następnie schodów z płytek klinkierowych ryflowanych.

Balustradę na tarasie wykonać według rysunku Nr AB-01, pomalować farbą antykorozyjną „UNIKOR” oraz dwukrotnie farbą chlorokauczukową w kolorze mahoń.

Ścianki podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów północnych wyrównać-przetrzeć i wykonać tynk cienkowarstwowy nakrapiany o uziarnieniu do 1,5 mm akrylowy w kolorze ceglastym.

Nad drzwiami wejściowymi do NZOZ i w połowie długości zadaszenia zamontować dwie oprawy oświetleniowe.

KAZIMIERZ DOMAGAŁA
Uprawniony Inżynier Budownictwa
Upr. bud, Nr ewid. - 2452/61 z ar. 162
oraz Nr ewid. 104/63 Prawa bud. Dz. 1 Nr 7
z 1961 r., poz. 46 § 29 § 6 ust. 1 pkt. 1
96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 52
tel. 046 833 21 10

